

监 理 日 记()

日期: 2017年6月24日

星期: 三

天气: 阵雨
气温: 26℃~17℃

工程名称: 盘县黑山50MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	对光伏区10号方阵光伏电缆敷设质量以及12号方阵新增组件安装质量进行了检查; 对升压站室外路灯安装质量进行了检查,复查了室外围栏穿杆质量; 检查了电气综合楼、生产办公楼进出口地磅铺设质量以及室外路牙石勾缝质量; 检查了防水墙制作质量以及检修箱就位情况; 对G23至G28架线质量、G15至G16放线质量进行了检查;				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>承包单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中建五洲工程装备有限公司 四川清华电力有限公司 上海城市电力有限公司</td><td>组件支架基础浇筑当天完成673根,累计完成44022根;2号方阵当天完成100组,累计完成5760组;组件安装当天完成14组,累计完成3116组; 光伏区: 柜机钻孔当天完成532个,累计完成45718个;10号方阵光伏电缆敷设完成;12号方阵新增105组组件安装完成; 升压站: 室外路灯安装完成5个,室外围栏穿杆安装完成9%;1号住宅水电新增管安装以及铺设地坪砖完成10%;电气综合楼、生产办公楼进出口地磅铺设完成;室外路牙石勾缝完成;防水墙制作完成60%;110KV设备及管母表后卫生清理;110KV设备区主变及主变设备区检修电源箱就位;刀闸接地刷漆; 外线: G23至G28架线施工; G15至G16放线施工;</td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	中建五洲工程装备有限公司 四川清华电力有限公司 上海城市电力有限公司	组件支架基础浇筑当天完成673根,累计完成44022根;2号方阵当天完成100组,累计完成5760组;组件安装当天完成14组,累计完成3116组; 光伏区: 柜机钻孔当天完成532个,累计完成45718个;10号方阵光伏电缆敷设完成;12号方阵新增105组组件安装完成; 升压站: 室外路灯安装完成5个,室外围栏穿杆安装完成9%;1号住宅水电新增管安装以及铺设地坪砖完成10%;电气综合楼、生产办公楼进出口地磅铺设完成;室外路牙石勾缝完成;防水墙制作完成60%;110KV设备及管母表后卫生清理;110KV设备区主变及主变设备区检修电源箱就位;刀闸接地刷漆; 外线: G23至G28架线施工; G15至G16放线施工;
承包单位	施工内容及进度				
中建五洲工程装备有限公司 四川清华电力有限公司 上海城市电力有限公司	组件支架基础浇筑当天完成673根,累计完成44022根;2号方阵当天完成100组,累计完成5760组;组件安装当天完成14组,累计完成3116组; 光伏区: 柜机钻孔当天完成532个,累计完成45718个;10号方阵光伏电缆敷设完成;12号方阵新增105组组件安装完成; 升压站: 室外路灯安装完成5个,室外围栏穿杆安装完成9%;1号住宅水电新增管安装以及铺设地坪砖完成10%;电气综合楼、生产办公楼进出口地磅铺设完成;室外路牙石勾缝完成;防水墙制作完成60%;110KV设备及管母表后卫生清理;110KV设备区主变及主变设备区检修电源箱就位;刀闸接地刷漆; 外线: G23至G28架线施工; G15至G16放线施工;				
其 它 事 项	无				
本日现场监理人员	申景鹏 文强				
记录人:	文强 总监(总监代表): 申景鹏				

