

监 理 日 记()

日期: 2017年7月9日

星期: 日

天气: 小雨转阴

气温: 20℃~15℃

工程名称: 盘县老屋山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

检查了光伏区3#-5#方阵支架、组件安装质量;
对光伏区南区汇流箱检测情况进行了检查;
复查了升压站围栏安装质量以及门卫室外墙面贴瓷砖质量情况;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
上海城市
电力有限公
司
四川建华电
力有限公司

光伏区: 5#、4#、3#支架、组件安装施工; 1#、2#汇流箱接线;
南区汇流箱检测以及汇流箱更换施工;
升压站: 室外围栏安装完成; 门卫室外墙面贴瓷砖完成;
电气设备调试。

其
它
事
项

光伏区施工人员未佩戴安全帽。

本日现场监理人员

申景鹏

文之超

张

记录人: 文之超

总监(总监代表):

申景鹏

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建