

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 22 日

星期: 三

天气: 降雨

气温: 23℃~16℃

工程名称: 金昌光 黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对光伏区 4#、5# 方阵汇流箱调试情况以及 4# 方阵组件安装质量进行了检查。
检查了光伏区 7#、8#、16# 方阵汇流箱检修质量情况。
对升压站防护栏杆钻孔、浇筑孔施工质量进行了检查。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备有
限公司
上海城市
电力有限公
司
四川水电
力有限公司

组件安装当日完成 10 组, 累计完成 9422 组。
光伏区: 4# 方阵组件安装; 14#、13# 方阵场区围栏搭建;
4# 方阵汇流箱调试; 7#、8#、16# 方阵汇流箱检修;
3#、5# 方阵电缆敷设;
升压站防护栏杆钻孔浇筑孔施工。

其
它
事
项

现场部分施工人员未佩戴安全帽。

本日现场监理人员

王红超

陈

记录人:

王红超

总监 (总监代表):

王红超

