

监 理 日 记()

日期: 2017年 7月 23日

星期: 12

天气: 雷阵雨转阴

气温: 25℃~16℃

工程名称: 建昌光黑山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

检查了光伏区6#、7#方阵场区围栏搭建质量;
对3#、4#、5#方阵汇流箱调试情况进行了检查;
检查了4#、5#方阵接地扁铁焊接质量;
对升压站护坡施工质量情况进行了检查;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建三局
工程装备
有限公司
上海市
电力有限公
司
四川津华
电力有限公
司

光伏区: 6#、7#方阵场区围栏搭建;
3#、4#、5#方阵汇流箱调试;
4#、5#方阵直流电缆敷设;
1#至5#方阵箱逆变设备接地扁铁焊接;
升压站护坡模板支护、钢筋绑扎、混凝土浇筑;

其
它
事
项

现场部分施工人员未佩戴安全帽;

本日现场监理人员

记录人:

文海

文海

总监 (总监代表):

谢昌明



由 扫描全能王 扫描创建