

监 理 日 记()

日期: 2017年7月25日
 星期: 二

天气: 雷阵雨转晴
 气温: 27℃~15℃

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目

监理工作情况	检查了光伏区7#方阵场区围栏搭建质量情况; 对3#、4#方阵接地扁铁焊接质量进行了检查; 检查了1#方阵箱变设备吊装情况以及施工机具使用情况; 对升压站护坡四周地坪浇筑质量情况以及消防室外 墙面粉刷和脚手架搭设情况进行了检查;
--------	--

施工情况	<table> <tr> <th>承包单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> <tr> <td>中建五洲工程技术有限公司 上海城市电力有限公司 四川新电有限公司</td><td> 光伏区: 7#方阵场区围栏搭建; 3#、4#方阵接地扁铁焊接; 1#方阵箱变设备就位; 升压站: 护坡四周地坪浇筑混凝土; 消防室室外墙面粉刷; </td></tr> </table>	承包单位	施工内容及进度	中建五洲工程技术有限公司 上海城市电力有限公司 四川新电有限公司	光伏区: 7#方阵场区围栏搭建; 3#、4#方阵接地扁铁焊接; 1#方阵箱变设备就位; 升压站: 护坡四周地坪浇筑混凝土; 消防室室外墙面粉刷;
承包单位	施工内容及进度				
中建五洲工程技术有限公司 上海城市电力有限公司 四川新电有限公司	光伏区: 7#方阵场区围栏搭建; 3#、4#方阵接地扁铁焊接; 1#方阵箱变设备就位; 升压站: 护坡四周地坪浇筑混凝土; 消防室室外墙面粉刷;				

其它事项	现场部分施工人员未佩戴安全帽;
------	------------------------

本日现场监理人员	记录人: 文波	总监 (总监代表): 王学明
----------	---------	----------------

