

监 理 日 记()

日期: 2017年8月4日

星期: 五

天气: 阵雨

气温: 27℃~18℃

工程名称: 盘县光恩山50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

对光伏区10#方阵接地扁铁焊接质量进行了检查。
 复查3光伏区15#方阵汇流箱PVC立管垂直度整改
 质量以及10#方阵支架、组件倾斜角度整改质量。
 检查3光伏区2#方阵光伏电缆预埋质量情况。
 升压站护坡施工量等情况。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度


中建五洲
工程装备有
限公司
四川清华电
力有限公司
上海城市
电力有限公
司

光伏区: 场内道路维修以及场区整理。
 10#方阵支架接地扁铁焊接。
 15#方阵汇流箱PVC立管垂直度整改。
 3#方阵光伏电缆预埋。
 10#方阵支架、组件倾斜角度整改。
 升压站护坡锚杆钻孔以及表层框架横板支护。


其 它 事 项

光伏区部分施工队未佩戴安全帽。

本日现场监理人员


记录人:



总监(总监代表):

