

监 理 日 记()

日期: 2017年8月5日

星期: 六

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目

天气: 阵雨
气温: 27℃~18℃

监 理 工 作 情 况

复查了光伏区11#方阵接地扁铁焊接质量;
对6#、7#方阵支架、组件倾斜角度整改质量以及11#、21#
方阵场区围栏搭建质量进行了检查;
检查了升压站护坡施工质量:

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
四川新
电力有限公
司
上海城市
电力有限
公司

光伏区: 11#方阵支架接地扁铁焊接;
11#方阵汇流箱PVC主管垂直度整改;
6#、7#方阵支架、组件倾斜角度整改;
1#、21#方阵场区围栏搭建;
升压站护坡表层框架浇筑混凝土。

其 它 事 项

光伏区部分施工以来佩戴安全帽

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):



由 扫描全能王 扫描创建