

监 理 日 记()

日期: 2017年8月7日

天气: 阴
气温: 26~29℃

星期: 一

工程名称: 盘县光里山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对光伏区15#、16#方阵汇流箱PVC主管垂直度整改质量
以及6#、7#方阵支架、组件倾斜角度整改质量情况
进行了检查;
复查光伏区1#、2#方阵围栏搭建质量以及2#方阵
光伏电缆预埋质量情况;
检查升压站护坡施工质量和施工现场材料整理
情况;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备有
限公司
上海城市
电力有限公
司
四川津华电
力有限公司

光伏区: 东区场区整理;
15#、16#方阵汇流箱PVC主管垂直度整改;
6#、7#方阵支架、组件倾斜角度整改;
1#、2#方阵场区围栏搭设;
2#方阵光伏电缆预埋;
升压站护坡表层框架钢筋绑扎以及模板拆除;
施工现场材料整理、堆放;

其
它
事
项

现场部分施工队未佩戴安全帽;

本日现场监理人员

李景明

文江

周

记录人:

文江

总监 (总监代表):

李景明



由 扫描全能王 扫描创建