

监 理 日 记()

日期: 2017年8月8日

星期: 二

天气: 阵雨

气温: 27℃~18℃

工程名称: 盘县150MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	检查3光伏区13#方阵支架背拉杆安装质量; 复查3光伏区2#、2#方阵场区围栏搭建质量; 对光伏区15#、13#方阵汇流箱PVC主管垂直整改质量情况以及 护坡施工质量情况进行检查。			
施 工 情 况	承包单位 中建五洲 工程装备 有限公司 四川津能 电力有限公司 上海城市 电力有限公 司	施工内容及进度 光伏区: 15#、13#方阵汇流箱PVC主管垂直整改; 2#、2#方阵场区围栏搭建; 13#方阵支架背拉杆安装; 16#方阵接地扁铁焊接; 升压站护坡表层框架浇筑混凝土; 施工现场材料整理、堆放。		
其 它 事 项	现场部分施工人员佩戴安全帽。			
本日现场监理人员		李维军	李维军	李维军
记录人: 李维军		总监 (总监代表): 李维军		



由 扫描全能王 扫描创建