

监 理 日 记()

日期: 2017年8月9日

天气: 阴
气温: 27°C ~ 15°C

星期: 三

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

检查了光伏区14#方阵支架内拉杆安装质量;
复查了15#方阵接地扁铁焊接质量;
对光伏区14#方阵箱逆变内信号线接地施工质量以及
升压站护坡施工质量进行了检查;
检查了光伏区1号线路箱逆变设备检测情况;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
四川华电
电力有限公司
上海城市
电力有限
公司

光伏区: 东区场地平整;
14#方阵支架内拉杆安装;
2#、3#方阵场区围栏搭建;
14#方阵箱逆变内信号线接地;
15#方阵接地扁铁焊接;
升压站护坡表层框架浇筑混凝土;
光伏区1号线路箱逆变设备检测;

其
它
事
项

现场部分施工人员未佩戴安全帽;

本日现场监理人员

李维军

申学鹏

文强

周

记录人:

文强

总监 (总监代表):

李维军

