

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 8月 12日

星期: 六

 天气: 阵雨
气温: 27℃~18℃

工程名称: 盘县光里150MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	对光伏区3#、4#方阵场区围栏搭建质量进行检查; 检查光伏区5#方阵箱变设备检修情况以及 电缆沟砌体砌筑质量; 复查光伏区5#方阵电缆沟土方开挖质量以及 25#、24#方阵 相邻两根支架扁铁连接质量情况。	
施 工 情 况	承包单位 中建八局 上海城市 电力有限 公司 四川建 设工程有 限公司	施工内容及进度 光伏区: 东区场地整平以及桩位放点; 3#、4#方阵场区围栏搭建; 25#、24#方阵相邻两根支架扁铁连接; 5#方阵电缆沟砌体砌筑; 5#方阵箱变设备检修; 5#方阵电缆沟土方开挖; 升压站室外围墙基础整改。
其 它 事 项	现场施工人员未佩戴安全帽。	
本日现场监理人员: 李维军 曹鹏 陈 斌 张斌		
记录人: 张斌 总监(总监代表): 李维军		

