

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 13 日

天气: 阵雨

星期: 二

气温: 25℃~18℃

工程名称: 盘县光伏电站5MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	对光伏东区整场地整平情况 机械使用情况进行 检查; 复查了24#方阵相邻两组支架扁铁连接质量以及5#方阵 电缆沟开挖质量; 检查光伏区4#方阵箱变设备检修情况; 对升压站室外围墙检修质量情况以及护坡施工质量 进行3检查。	
施 工 情 况	承包单位 中建五洲 工程装备有 限公司 上海城市 电力有限公 司 四川新电 力有限公司	施工内容及进度 光伏区: 东区场地整平; 4#、5#方阵场区围栏栏杆基础浇筑; 25#、24#方阵相邻两组支架扁铁连接; 5#方阵电缆沟砌石砌件砌筑; 4#方阵箱变设备检修; 5#方阵电缆沟土方开挖; 升压站: 室外围墙基础整改; 护坡基础表层喷浆;
其 它 事 项	现场部分施工员未佩戴安全帽;	
本日现场监理人员	李维军 申学彬 文斌 汪	
记录人: 文斌	总监 (总监代表): 李维军	

