

监 理 日 记()

日期: 2017年8月14日

星期: 一

天气: 阵雨
气温: 24℃~17℃

工程名称: 通海西山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

检查光伏区25#、24#方阵相邻两组支架连接质量;
对光伏区5#方阵电缆沟砌体砌块质量以及电缆沟回填质量进行了检查;
检查了光伏区8#方阵支架组件倾斜角度整改质量;
对升压站室外围护基础整改质量以及护坡施工质量进行了检查;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备有
限公司
上海城市
电力有限
公司
四川津华
电力有限公
司

光伏区: 东区场地整理;
4#、5#方阵场区围栏桩基基础浇筑;
25#、24#方阵相邻两组支架连接;
5#方阵电缆沟砌体砌块完成;
5#方阵电缆沟回填;
8#方阵支架组件倾斜角度整改以及箱变设备支架电缆套管;
升压站: 室外围护基础整改; 护坡基础表层喷浆;

其
它
事
项

现场初施认为未佩戴安全帽;

本日现场监理人员

记录人:

李维军 张鹏

王 文波

总监 (总监代表):

李维军

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建