

监 理 日 记

天气: 晴
气温: 23~14℃

日期: 2017年 8月 19日

星期: 六

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	对光伏区在区场地整平、放点、打孔质量进行检查; 检查了8#、9#方阵支架、组件整改质量情况; 检查了7#、15#方阵排水沟土方开挖质量; 对升压站室外围墙施工质量情况进行检查;
-------------	---

施 工 情 况	承包单位 中建五洲 工程装备 有限公司 四川津华电 力有限公司 上海城市 电力有限 公司	施工内容及进度 光伏区: 在区场地整平、放点、打孔; 24#方阵箱变、设备基础土方回填; 8#、9#方阵支架、组件整改; 7#、15#方阵排水沟土方开挖; 升压站室外围墙面层贴瓷砖以及围栏栏杆安装;
---------	--	--

其 它 事 项	高压区域内土建交叉施工, 需带有利状现象, 以要求加固;
---------	------------------------------

本日现场监理人员	李维军 申景鹏 刘超 潘
记录人: 刘超	总监(总监代表): 李维军



由 扫描全能王 扫描创建