

监 理 日 记()

日期: 2017年8月24日

星期: 四

天气: 阵雨
气温: 24℃~19℃

工程名称: 盐源县150MW光伏并网发电项目

监 理 工 作 情 况	检查光伏区东区场地平整及桩机钻孔质量; 对光伏区8#方阵接地扁铁焊接质量进行检查; 复查光伏区6#、7#方阵支架、组件整改质量; 对光伏区23#、24#方阵电缆警示桩基础浇筑质量进行 检查;	
施 工 情 况	承包单位 中建五洲 工程咨询有限公司 四川锦华 电力有限公司 成都城市 电力有限公司	施工内容及进度 光伏区: 东区场地平整、打桩及场区道路检修; 6#、7#方阵支架、组件整改; 8#方阵接地扁铁焊接; 23#、24#方阵电缆警示桩基础浇筑施工; 升压站: 护坡表面喷浆;
其 它 事 项	光伏区接地扁铁施工作业保护措施:	
本日现场监理人员		
记录人:	李维平	总监 (总监代表): 李维平

