

监 理 日 记()

日期: 2017年 8月 27日

星期: 日

工程名称: 盘县龙洞山50MW太阳能光伏电站项目

天气: 阵雨
气温: 27℃~18℃

监 理 工 作 情 况	对光伏区东区施工项目进行3检查: 复查了1#至5#方阵电缆端子抗基础浇筑质量: 检查了护坡施工质量:
----------------------------	---

施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中电玉洲 设备有限公司 四川清华 电力有限公司 上海城市 电力有限公司	光伏区: 东区桩机钻孔施工、整地整平以及道路维修: 1#至5#方阵电缆端子抗基础浇筑: 6#、7#方阵支架、组件螺丝紧固: 升压站: 护坡表层喷浆:

其 它 事 项	部分施工队进入带电区域施工, 采取安全防护措施:
------------------	---------------------------------

本日现场监理人员	李维军	田	文超
记录人:	文超	总监 (总监代表):	李维军



由 扫描全能王 扫描创建