

# 监 理 日 记( )

日期: 2017年9月8日

星期: 五

天气: 多云

气温: 26℃~18℃

工程名称: 贵州关寨1150MW太阳能光伏电站项目

 监  
理  
工  
作  
情  
况

检查了光伏区东区施工质量:  
 对光伏东区混凝土灌注桩以及支架安装施工  
 质量进行了检查;  
 复查了6#、7#方阵支架、组件整改质量;  
 对光伏东区电缆沟开挖质量进行了检查;

 施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲  
 工程装备  
 有限公司  
 四川分公司  
 上海城市  
 电网有限  
 公司

光伏区: 东区场地平整、道路维修以及桩机钻孔施工;  
 东区混凝土灌注桩施工以及支架安装;  
 6#至7#方阵场区排洪沟挖除混凝土浇筑;  
 7#至7#方阵支架、组件倾斜角度整改;  
 东区电缆沟土方开挖;

 其  
它  
事  
项

部分施工人员现场施工未佩戴安全帽。

本日现场监理人员

记录人:

李维军

徐彪

文进

廖

总监 (总监代表):

李维军

