

监 理 日 记()

日期: 2017年 9月 20日
 星期: 日

天气: 阴转小雨
 气温: 20℃~15℃

工程名称: 安化县150MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对光伏区东区桩位放点质量进行了检查。
 检查了光伏区排水沟施工质量。
 对6#、7#方阵支架、组件整改质量以及5#方阵
 箱变设备检修质量情况进行了检查。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
四川通华
电力有限
公司
上海城市
电力有限
公司

光伏区: 东区桩位放点施工;
 道路两侧排水沟横坡支护以及浇筑混凝土;
 6#、7#方阵支架、组件倾斜角度整改;
 5#方阵箱变设备检修。

其
它
事
项

因林业局要求, 光伏东区暂停施工。

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):



由 扫描全能王 扫描创建