

监 理 日 记()

日期: 2017年9月15日

天气: 阵雨
气温: 21℃~15℃

星期: 五
工程名称: 盩厔光里山50MW太阳能光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	对光伏区8#方阵检修道路旁排水沟施工质量再行3检查; 复查了升压站生产办公楼屋面防水层修补质量情况;		
施 工 情 况	承包单位 中建五洲工程装备有限公司 上海城市电力有限公司	施工内容及进度 光伏区: 8#方阵检修道路旁排水沟基础模板支护以及浇筑混凝土; 升压站: 生产办公楼屋面防水层修补;	
其 它 事 项	因林业局要求, 光伏东区暂停施工;		
今日现场监理人员: 徐彪 文斌 冯彪 记录人: 文斌 总监(总监代表): 徐彪			

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建