

监 理 日 记()

日期: 2017年9月17日

星期: 日

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目

天气: 多云

气温: 28°C~16°C

监
理
工
作
情
况

检查光伏区材料清理情况:
复查了8#方阵场区检修道路旁排水沟施工数量;
对光伏区8#、9#方阵尾项施工数量进行
了检查。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程咨询有限公司
上海城
市电网
有限公司

光伏区、生活区材料清理;
光伏区8#方阵检修道路旁排水沟基础施工;

其
它
事
项

因林业局要求光伏区东区暂停施工;

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):



由 扫描全能王 扫描创建