

监 理 日 记()

日期: 2017年9月21日

星期: 四

天气: 阵雨

气温: 20℃~14℃

工程名称: 盐城黑山150mw太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对光伏区10#至15#方阵支架、组件整改质量再次进行检查;

对光伏区7#方阵支架、组件整改质量进行了检查;

复查光伏区排水沟基础混凝土浇筑质量;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
上海城
市电力有
限公司

光伏区: 8#方阵场区检修道路旁排水沟基础施工;

7#方阵支架、组件倾斜角度整改;

原材料堆放及运输;

其
它
事
项

光伏东区暂停施工;

本日现场监理人员

记录人:

孙志远

总监 (总监代表):

徐志远

