

监 理 日 记()

日期: 2017年 9月 23日

星期: 六

天气: 多云

气温: 25℃~17℃

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目.

监
理
工
作
情
况

复查3光伏区 25#至 22#方阵场区道路旁排水沟开挖

质量:

检查3光伏区 10#、24#方阵支架、组件倾斜角度整改

取数量:

施
工
情
况

承包单位

中建五洲
光伏装备
有限公司
上海城
中电力有
限公司

施工内容及进度

光伏区: 25#至 22#方阵场区道路旁排水沟基础土开挖;
10#、24#方阵支架、组件倾斜角度整改;
马场区边坡处理以及场区场地平整。

其
它
事
项

施工人员现场施工时佩戴安全帽。

本日现场监理人员

徐彪

汪

文强

记录人:

文强

总监(总监代表):

徐彪

