

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 25 日

星期: 一

工程名称: 盘县光里山50MW太阳能光伏电站项目.

天气: 多云转雨

气温: 26℃~17℃

监
理
工
作
情
况

检查光伏区排水沟基础施工数量:
对光伏区22方阵支架组件整改情况, 进行
检查.

施
工
情
况

承包单位

中建五洲
工程装备
有限公司
上海城
市电力有
限公司

施工内容及进度

光伏区: 9#方阵场区道路旁排水沟基础, 模具支护
以及混凝土浇筑:
22#方阵相邻两组支架、组件高低差调整:
东区施工原材料堆放、整理:

其
它
事
项

施工队现场施工未佩戴安全帽:
光伏东区处于停工状态:

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):



由 扫描全能王 扫描创建