

监 理 日 记()

日期: 2017年 9月 28日

星期: 四

天气: 小雨转阴

气温: 19℃~16℃

工程名称: 慈惠光伏电站150MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

检查了光伏区排水沟基础设施质量;
对光伏区2#、3#方阵支架、组件整改数量进行了
检查;
检查了光伏区材料整理以及运输情况;

施 工 情 况

承包单位

中建五洲
工程装备
有限公司
上海城
市电力
有限公司

施工内容及进度

光伏区: 9#方阵场区道路排水沟基础模板支护
以及混凝土浇筑;
2#、3#方阵相邻两组支架、组件高低差调整;
10#方阵场区场地整平;
材料整理及运输;

其 它 事 项

施工人员现场施工未佩戴安全帽;

本日现场监理人员

徐彪

冯

文强

记录人:

文强

总监 (总监代表):

徐彪

