

监 理 日 记 ()

日期: 2017年9月27日

天气: 阴有阵雨

星期: 五

气温: 23℃~16℃

工程名称: 上海金山500kV变电站直流电源项目

监 理 工 作 情 况

对光伏区2#、3#方阵支架、组件固定支架进行了检查。
 检查光伏区2#方阵汇流箱直流电缆保护
 施工情况:
 检查光伏区1#方阵场区道路旁排水沟基础施
 工质量。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中电建
 工程局
 有限公司
 上海市
 电力
 有限公司

光伏区: 1#方阵场区道路旁排水沟基础模板支护以及
 混凝土浇筑;
 2#、3#方阵支架、组件固定支架、组件高低差调整;
 材料整理以及运输。

其 它 事 项

现场部分施工员未佩戴安全帽。

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

