

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年10月2日

星期: 一

天气: 阵雨

气温: 24℃~18℃

工程名称: 盘县龙里山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

检查光伏区1#方阵排洪沟基础施工进展;
对光伏区1#方阵支架、组件整改质量情况进行检查;
对光伏区材料运输安全防护措施执行情况进行检查;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
上海城市
电力有限
公司

光伏区: 1#方阵场区道路旁排洪沟基础模具支护;
1#方阵相邻两组支架、组件高低差调整;
材料整理及运输;

其
它
事
项

部分现场施工人员进行佩戴安全帽;

本日现场监理人员

徐志文

周

文志强

记录人:

文志强

总监(总监代表):

徐志文



由 扫描全能王 扫描创建