

监 理 日 记()

日期: 2017年10月3日

天气: 阵雨
气温: 24.0~17.0

星期: 二

工程名称: 盩厔光里山5MW太阳能光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	复查光伏区 7#方阵排洪沟基础设施质量; 对光伏区 1#方阵支架、组件高低差整改质量情况 进行了检查; 检查光伏区 15#方阵场区场地整平质量; 对光伏区材料运输站措施执行情况进行 了检查;	
施 工 情 况	承包单位 中建五 洲工程 装备有 限公司 上海城 市电力 有限公司	施工内容及进度 光伏区: 7#方阵场区检修道路旁排洪沟基础模具支作 1#、3#方阵相邻两组支架、组件高低差调整; 材料整理以及运输; 15#方阵场区场地整平;
其 它 事 项	部分施工人员现场施工未佩戴安全帽。	
本日现场监理人员	张超 冯 文强	
记录人:	文强 总监(总监代表): 张超	

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建