

监 理 日 记()

日期: 2017年10月7日

星期: 六

天气: 多云转雨

气温: 24~21℃

工程名称: 海晏老屋山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对光伏区6#方阵支架、组件整改质量情况以及
排水沟基础设施乙情况进行了检查;
检查3光伏区1#方阵支架、组件整整改质量;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
上海城
市电网
有限公司

光伏区: 6#方阵场区整修道路旁排水沟基础
模板支护
1#、6#方阵相邻两组支架、组件高低差
调整;
北区施工材料整理以及运输;

其
它
事
项

现场部分施工人员进行安全培训;

本日现场监理人员

徐鹤 邵 文波

记录人:

文波

总监(总监代表):

徐鹤

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建