

监 理 日 记 ()

日期: 2017年10月8日

星期: 日

工程名称: 盐城地区150MW太阳能光伏电站项目

天气: 阴
气温: 24°C~16°C

监 理 工 作 情 况

检查了光伏区排洪沟基础设施乙情况;
对光伏区1#方阵支架、组件整改质量情况
进行检查;
检查了光伏区材料整理及运输情况;

	承包单位	施工内容及进度
施 工 情 况	中电工程咨询有限公司 上海市电力有限公司	光伏区: 15#方阵场区道路旁排洪沟基础模具支拆 1#、2#方阵相邻两组支架、组件高低差调整; 材料整理以及运输;

其它事项: 现场部分施工人员未佩戴安全帽;

本日现场监理人员: 徐毅 冯文超
记录人: 冯文超 总监(总监代表): 徐毅

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建