

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年10月9日

星期: 一

天气: 多云
气温: 26℃~16℃

工程名称: 晋中老君山50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	对光伏区15#方阵场区道路旁排水沟基础施工质量 进行检查。 复查了1#方阵支架、组件整改质量情况。 对光伏区箱变设备基础平台膨胀螺丝 安装质量情况进行检查。		
施 工 情 况	承包单位 中建五洲 工程装备 有限公司 上海城 市电力有 限公司	施工内容及进度 光伏区: 15#方阵场区道路旁排水沟基础模具支护; 1#、2#方阵相邻两组支架、组件高低差调整; 南区箱变设备基础周边护栏安装; 北区材料整理以及运输。	
其 它 事 项	现场部分施工人员未佩戴安全帽。		
本日现场监理人员		徐彪	冯文斌
记录人: 文斌		总监(总监代表): 徐彪	



由 扫描全能王 扫描创建