

监 理 日 记()

日期: 2017年10月10日

天气: 雪转雨夹雪

星期: 二

气温: 20℃~15℃

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对光伏区1#、4#方阵支架、组件整改数量情况
进行了检查;

复查光伏区箱变设备基础及护栏安装
情况;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
上海城
市电力有
限公司

光伏区: 1#、4#方阵相邻两组支架、组件高低差调整;
南区箱变设备基础平台周边护栏安装;
北区封料整理及运输;

其
它
事
项

现场部分施工人员未佩戴安全帽;

本日现场监理人员

徐彪

邵

文进良

记录人:

文进良

总监(总监代表):

徐彪

