

监 理 日 记()

日期: 2017 年 10 月 11 日

天气: 小雨

星期: 三

气温: 27℃~13℃

工程名称: 通海老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

检查了光伏区 4# 方阵支架、组件整改质量;
对光伏区 2# 方阵汇流箱本体接地施工整改验收
安全防护情况进行检查;
复查了光伏区箱变设备护栏安装情况;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
上海城
市电力有
限公司

光伏区: 1#、4# 方阵相邻两组支架、组件高低差、倾斜
角度整改;
2# 方阵汇流箱本体接地焊接;
箱变箱变设备基础平台周边护栏安装;

其
它
事
项

施工现场接地焊接施工无安全防护措施;

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建