

监 理 日 记()

日期: 2017年10月13日

星期: 五

天气: 阴转小雨

气温: 18℃~11℃

工程名称: 盩厔黑山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

复查了光伏区1#方阵支架组件整改取量情况;
 检查了光伏区3#方阵接地扁铁焊接取量;
 对15#方阵场区道路旁排水沟基础施工取量情况
 进行了检查;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建二局
工程装备
有限公司
上海市电
力有限公司

光伏区: 14#方阵相邻两组支架组件倾斜角度整改;
 3#方阵支架接地扁铁焊接施工;
 15#方阵场区道路旁排水沟基础模具支护;
 南区箱变设备基础周边护栏原材料焊接;
 北区施工原材料整理及运输;

其
它
事
项

因外部环境要求, 光伏东区至今仍处于暂停施工状态;

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建