

监 理 日 记()

日期: 2017 年 10 月 14 日

星期: 六

天气: 小雨
气温: 16℃ ~ 11℃

工程名称: 盘县老屋山 50MW 太阳能光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况

复查了光伏区 1#、4#方阵支架组件整改质量;
检查了 6#方阵场区道路旁排水沟横纵拆除质量;
对箱变设备基础平台周边护栏原材料焊接质量情况
进行了检查;
检查了升压站大门项目名称铭牌制作情况;

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
上海城
市电力有
限公司

光伏区: 1#、4#方阵相邻两组支架组件高低差整改;
3#方阵支架接地扁铁焊接施工;
6#方阵场区道路旁排水沟基础横纵拆除;
南区箱变设备基础平台周边护栏原材料焊接;
北区施工原材料整理及运输;
升压站大门项目名称铭牌制作;

其 它 事 项

无.

本日现场监理人员

徐彪

周

文进

记录人: 文进

总监 (总监代表): 徐彪

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建