

监 理 日 记()

日期: 2017年10月18日

天气: 小雨

星期: 三

气温: 15°C~12°C

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

检查光伏区5#方阵支架组件整改质量;
对光伏区15#方阵场区排水沟基础混凝土浇筑质量;
检查光伏区10#方阵箱变设备基础平台护栏焊接质量;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程咨询有限公司
上海城市
电力有限公司

光伏区: 4#、5#方阵相邻两组支架组件倾斜角度整改;
南区箱变设备基础平台周边护栏安装;
15#方阵场区排水沟基础混凝土浇筑;

其
它
事
项

现场部分施工人员进行戴安全帽。

本日现场监理人员

徐彪

周

文远

记录人:

文远

总监(总监代表):

徐彪



由 扫描全能王 扫描创建