

监 理 日 记()

日期: 2017年10月19日

星期: 四

天气: 雨

气温: 17℃~11℃

工程名称: 盘县老田山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对光伏区14#至13#方阵排水沟基础施工质量进行了检查;

复查了光伏区5#方阵支架、组件倾斜角度整改质量;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中电五
洲工程
装备有
限公司
上海城
市电力有
限公司

光伏区: 5#方阵相邻两组支架、组件倾斜角度整改;
南区箱变设备基础平台护栏原材料焊接;
14#至13#方阵场区排水沟基础模具支顶以及
混凝土浇筑;

其
它
事
项

施工现场焊接施工须无安全隐患保护措施;

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建