

监 理 日 记()

日期: 2017年10月21日

星期: 六

天气: 小雨

气温: 14°C~10°C

工程名称: 岳阳县山50MW太阳能光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况

检查了光伏区15#方阵支架、组件整改质量情况;
对光伏区内施工区材料整理以及堆放情况进
行了检查;

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

中建三局
工程局
有限公司
上海城
市电力有
限公司

光伏区: 15#方阵相邻两排支架、组件倾斜角度整改;
南区箱变设备基础平台周边护栏高材
料焊接;
场区内施工区材料整理及堆放;

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

记录人:

冯

文

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建