

监 理 日 记()

日期: 2017年10月23日

天气: 小雨

星期: 一

气温: 13°C~7°C

工程名称: 盘县老黑山150MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对光伏区围栏进出口门安装情况进行了检查,
复查了光伏区排水沟基础施工数量以及15#方阵支
架组件整改数量;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
上海城
市电力有
限公司

光伏区: 15#方阵相邻两组支架组件倾斜角度整改;
南巨场区围栏进出口门安装;
13#方阵场区道路旁排水沟基础混凝土
浇筑以及模具支护;

其
它
事
项

无;

本日现场监理人员

徐彪

周

文斌

记录人:

文斌

总监(总监代表):

徐彪

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建