

监 理 日 记()

日期: 2017年10月25日

星期: 三

天气: 如转小雨

气温: 22℃~11℃

工程名称: 盘县150MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对光伏区22#、4#方阵箱变更换情况进行检查;
复查了14#方阵支架组件整改质量情况;
对光伏区13#方阵箱变设备基础平台护栏焊接情况
进行了检查;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
上海城
市电力有
限公司

光伏区: 14#、5#方阵箱变两组支架组件倾斜角度整改;
5#地块场区围栏进出口门安装;
13#方阵箱变设备基础平台护栏焊接;
22#、4#方阵箱变设备更换;

其
它
事
项

现场支架组件整改施工时存在个别人员佩戴安全带;

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):



由 扫描全能王 扫描创建