

# 监 理 日 记( )

日期: 2017年10月26日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 14°C~10°C

工程名称: 盐城黑山50MW太阳能光伏电站项目.

|                            |                                                                               |                                                                                                                |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>对光伏区14#方阵支架、组件整改质量进行了检查;<br/>复查了5#地块场区围栏、进出口门架质量情况;<br/>检查了光伏区排水沟修复情况;</p> |                                                                                                                |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位<br>中建五洲<br>工程装备<br>有限公司<br>上海城<br>市电力有<br>限公司                            | 施工内容及进度<br>光伏区: 14#方阵相邻两组支架、组件倾斜角度整改;<br>南区、5#地块场区围栏、进出口门架安装;<br>12#方阵箱变、逆变器基础平台护坡焊接;<br>10#至12#方阵场区道路旁排水系统修复; |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 无.                                                                            |                                                                                                                |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                               | 徐毅之      田      文斌                                                                                             |  |
| 记录人: 文斌                    |                                                                               | 总监(总监代表): 徐毅之                                                                                                  |  |

