

监 理 日 记()

日期: 2017 年 10 月 27 日

星期: 五

工程名称: 盘县北盘山 50MW 太阳能光伏电站项目.

天气: 阴
气温: 19℃ ~ 9℃

监 理 工 作 情 况

对光伏区 14#方阵支架、组件高低差整改质量进行了检查;
复查了 5#地块场区围栏进出口安装质量;
检查了 1#至 5#方阵箱逆变设备基础平台护栏安装质量;

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

盘县北盘山
光伏电站
有限公司
上海城
市电力
有限公司

光伏区: 5#至 14#方阵相邻两组支架、组件高低差整改;
东区、5#地块场区围栏进出口安装;
10#至 12#方阵场区道路旁排水系统修复;
1#至 5#方阵箱逆变设备基础平台护栏焊接;

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建