

监 理 日 记()

日期: 2017年10月27日

星期: 日

工程名称: 盐城光山50MW太阳能光伏电站项目.

天气: 小雨转阴
气温: 17°C ~ 8°C

监 理 工 作 情 况	对光伏区5#、14#方阵支架组件整改情况进行检查; 复查了光伏区围栏进出口门安装质量; 检查了光伏区6#方阵排水沟基础施工数量情况;	
施 工 情 况	承包单位 中建五洲 工程装备 有限公司 上海成 市电力有 限公司	施工内容及进度 光伏区: 5#、14#方阵相邻两组支架组件高低差整改; 南区场区围栏进出口门安装; 6#方阵场区检修道路旁排水沟基础施工 拆除;
其 它 事 项	现场部分施工人员未佩戴安全帽;	
本日现场监理人员: 蒋彪 汪 王亚平 记录人: 王亚平 总监 (总监代表): 蒋彪		

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建