

监 理 日 记()

日期: 2017年10月30日

星期: 一

天气: 阴
气温: 17℃~5℃

工程名称: 盐城里山50MW太阳能光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况

对光伏区12#方阵支架、组件高度质量进行了检查;
复查了6#方阵场区检修道路旁排水沟基础施工情况;
检查了光伏区15#方阵支架接地扁铁焊接情况;

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
上海城市
电力有限
公司.

光伏区: 5#、12#方阵相邻两组支架、组件高低差整改;
5#地块场区围栏进出口门安装;
6#方阵场区检修道路旁排水沟模固支护;
15#、14#方阵支架接地扁铁焊接;

其 它 事 项

接地扁铁焊接施以安全防护措施落实到位;

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建