

# 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 10 月 31 日

星期: 二

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目

天气: 多雾  
气温: 18℃~4℃

监 理 工 作 情 况

复查3光伏区12#方阵支架组件整改质量;  
对光伏区排水沟基础施工质量情况进行检查;  
对光伏区15#至13#方阵支架、组件、汇流箱施工质量进行初验;  
检查升压站室外道路伸缩缝修补情况;

施 工 情 况

承包单位

中建五洲  
工程装备  
有限公司  
上海城  
市电力有  
限公司

施工内容及进度

光伏区: 5#、12#方阵相邻两组支架、组件高低差整改;  
15#方阵支架对穿螺丝钻孔施工;  
12#方阵场区检修道路旁排水沟基础模板  
支护以及混凝土浇筑;  
初验光伏区15#至13#方阵支架、组件、汇流箱施  
工质量;  
升压站室外道路伸缩缝修补;

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

徐庆东

冯

文强

记录人:

文强

总监 (总监代表):

徐庆东

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建