

监 理 日 记()

日期: 2017年11月4日

星期: 六

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能发电项目

天气: 多云转晴
气温: 18℃~6℃

监 理 工 作 情 况

复查了光伏区11#、12#方阵支架、组件整改质量;
检查了光伏区14#方阵对穿螺丝钻孔质量情况;
对光伏区排水沟基础施工质量进行了检查。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
上海城
市电力有
限公司

光伏区: 11#、12#方阵相邻两组支架、组件高低差整改;
14#方阵支架对穿螺丝钻孔施工;
光伏区垃圾堆放及处理;
11#方阵检修道路旁排水沟基础混凝土浇筑。

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

徐晓

洪

刘超

记录人:

刘超

总监(总监代表):

徐晓

江苏省建设工程



由 扫描全能王 扫描创建