




监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 5 日
 星期: 日
 工程名称: 盘县龙里150MW太阳能光伏电站项目

天气: 晴转多云
 气温: 19℃~4℃

监 理 工 作 情 况	对光伏区 15#、12#方阵支架、组件整改质量进行了检查; 复查了光伏区 14#方阵支架对穿孔螺丝钻孔质量以及 施工人员安全防护措施执行情况;		
施 工 情 况	承包单位 中建五洲 设备安装 有限公司 上海城 市电力有 限公司	施工内容及进度 光伏区: 15#、12#方阵支架、组件高低差整改; 14#方阵对穿孔螺丝钻孔施工; 22#至25#方阵项区排水系统修复;	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员			
记录人: 		总监 (总监代表): 