

监 理 日 记()

日期: 2017年11月6日

星期: 一

天气: 多云转阵雨

气温: 20℃~5℃

工程名称: 嘉兴北塍山50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

检查光伏区16#方阵支架、组件整改情况;
对光伏区8#方阵排水井砌筑施工情况进行
检查;
复查光伏区14#方阵支架对穿孔螺丝钻孔
施工情况;

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五
洲工程
装备有限
公司
上海城
市电力有
限公司

光伏区: 16#方阵相邻两组支架、组件高低差整改;
14#方阵支架对穿孔螺丝钻孔施工;
8#方阵场区排水井砖砌体砌筑以及
混凝土浇筑;

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):



由 扫描全能王 扫描创建