

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 8 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 20℃~6℃

工程名称: 通渭县山50MW太阳能光伏电站项目.

监
理
工
作
情
况

检查了光伏区 16# 方阵支架、组件整改情况;
对光伏区 22# 至 75# 方阵排水沟基础施工质量;
对光伏区 11# 至 13# 方阵施工质量进行了初验;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
上海城
市电力有
限公司

光伏区: 16# 方阵相邻两组支架、组件高低差整改;
14# 方阵支架对穿孔螺丝钻孔施工;
22# 至 75# 方阵场区排水沟基础模具支护以及
混凝土浇筑施工;
初验光伏区 13# 至 11# 方阵施工质量;

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

徐彪

周

文斌

记录人:

文斌

总监 (总监代表):

徐彪



由 扫描全能王 扫描创建