

监 理 日 记()

日期: 2017年11月9日

星期: 四

天气: 多云转阴

气温: 21℃~10℃

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	对光伏区11#方阵支架、组件整改情况进行检查; 复查了光伏区14#方阵支架对穿孔、螺丝钻孔数量及 施以固定金钢杆执行情况; 检查了光伏区排水沟基础施工质量情况;		
施 工 情 况	承包单位 中建玉洲 2#塔吊各 有限公司 上海市 电力有限 公司	施工内容及进度 光伏区: 11#方阵相邻两组组件高低差整改; 14#方阵支架对穿孔、螺丝钻孔施工; 22#至25#方阵场区排水沟基础混凝土浇筑 以及模板拆除;	
其 它 事 项	无。		
本日现场监理人员	符彪 周 强		
记录人:	文强	总监 (总监代表): 符彪	

