

监 理 日 记()

日期: 2017年11月11日

星期: 六

天气: 多云

气温: 22℃~12℃

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对光伏区10#方阵组件高低差整改情况进行了检查;
复查了光伏区13#方阵支架对穿螺丝情况以及
临时用电安全使用情况;
对光伏区材料整理以及垃圾处理情况进行
了检查;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五沙
工程装备
有限公司
上海城
市电力有
限公司

光伏区: 10#方阵相邻两组支架组件高低差整改;
13#方阵支架对穿孔螺丝钻孔施工;
24至25#方阵场区排水沟基础混凝土
浇筑以及模具拆除;
东区施工原材料整理;

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

徐彪

吕

延程

记录人:

文镇

总监(总监代表):

徐彪



由 扫描全能王 扫描创建